

Erledigt

Wasser ist zum Waschen da - unter anderem.

Beitrag von „Brumbaer“ vom 4. November 2017, 21:52

CPU - Cinebench 68-75 bei 5100MHz. War vorher ähnlich, vielleicht einen Hauch höher, aber irrelevant. Ich bin auf den MoBo Kühler gespannt, ob das Kühlen der Spannungswandler noch was bringt.

Vega, kein Messprogramm, aber nach einem Luxmark ist die Backplate bestenfalls handwarm. Vor 10.3.2 war sie an der Schmerzgrenze, danach weiß ich nicht, spielt auch keine Rolle, weil unerträglich laut.