

Erledigt kein Ruhezustand möglich

Beitrag von „Landu“ vom 5. November 2017, 15:20

Jawohl Chef 😊

System-wide power settings:

Currently in use:

standby 1

Sleep On Power Button 1

womp 1

autorestart 0

hibernatefile /var/vm/sleepimage

powernap 1

networkoversleep 0

disksleep 0

sleep 10

autopoweroffdelay 28800

hibernatemode 0

autopoweroff 1

ttyskeepawake 1

displaysleep 10

standbydelay 10800