

Erledigt

## HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „ralf.“ vom 6. November 2017, 14:27

### Ethernet

Realtek	RTL8111	<a href="#">Realtek RTL8111 von Mieze</a>
Realtek	RTL8118AS	-
Realtek	RTL8125AG	<a href="#">LucyRTL8125Ethernet.zip</a> von Mieze
Intel	I211-AT	<a href="#">SmallTreeIntel82576.kext</a> , <a href="#">SmallTree-Intel-211-AT-PCIe-GBE.kext.zip</a> oder den
Intel	X550-AT2	<a href="#">Anleitung</a>
Aquantia	AQtion AQC107	<a href="#">Patch</a>
Aquantia	AQtion AQC108	<a href="#">Testen</a>
Aquantia	AQtion AQC111C	<a href="#">Testen</a>
Rivet	Killer E2500	<a href="#">AtherosE2200Ethernet von Mieze</a>

### Fehler

Ab Clover Version 5093 bis ? funktioniert die Kext Injection nicht mehr richtig.

Wenn beim Dualboot, nach dem ausführen Windows gleich macOS gebotet wird, kommt es vor, dass LAN nicht funktioniert. Nach dem Runterfahren von Windows, am besten den Strom abschalten. Dann erst in macOS booten