

# Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „manu0385“ vom 6. November 2017, 18:39

Hallo,  
so endlich Feierabend und mal etwas Zeit für mich... 😊

Ich habe es natürlich sofort getestet und leider.... nein 😞

Kann ich dir irgendwie die Hardware Komponenten nennen die bei mir verbaut sind? Bei Windows gibt es da doch "Everest". Gibt es sowas auch für mac? Oder möchtest du mal mit dem Teamviewer drauf schauen? Ich bin leider Anfänger und habe so gut wie keine Ahnung von den ganzen Einstellungen in Clover.

Vieleicht mache ich auch was falsch?

Gruß  
Manu

PS.: Kann es an der Sache mit der W-Lan Karte liegen? Da habe ich ja noch die Originale drin. Ich habe vor dort einen Apple Wifi Karte rein zu packen. ich denke das sollte funktionieren. ich habe diese Lösung in meinem iMac und habe die Karte dort mal abgemessen. Sollte passen. Allerdings kommt die aus Hong Kong... das dauert ja immer ewig. 🙄