

Anleitung: HP 8470p / El Capitan - nahezu 100% perfekt!

Beitrag von „strichcode“ vom 8. November 2017, 19:46

also die USB Ports funktionieren alle. Hängen aber nicht unter XHC sondern bei AppleUSBXHCI.

Die Problem Cam hängt hier: 2. Bild

Nach dem Sleep: 3. Bild