

Erledigt

MSI Z170A GAMING M7 - Feintuning

Beitrag von „zorro7000“ vom 9. November 2017, 19:12

Sobald ich mal wieder in die Installation komme mache ich das Bild hübsch.

HS03 == SS03

HS04 == SS04

HS05 == SS05

(eben lade ich mal 10.13.1 komplett, der Start mit dem Combo-Update geht einfach nicht zuverlässig)

RP01 "leuchtet" auch.