

**Erledigt**

## **Coffee Lake i5 8600K - Hilfe benötigt!**

**Beitrag von „al6042“ vom 11. November 2017, 14:22**

Ich habe mir das mal deinem Original-EFI-Ordner angeschaut und dort ein paar Sachen überarbeitet.

Z.B. die config.plist ausgedünnt, mit KextsToPatch-Einträgen versorgt und ein paar Kexte hinzugefügt.

Teste es mal damit, benenne aber vorsichtshalber den aktuellen Clover-Ordner in der EFI nach "Clover-Alt" um, damit dessen Einstellungen nicht verloren gehen.