

Erledigt

Installation High Sierra 10.13.1 auf Gigabyte GA-Z170MX Gaming 5 mit Samsung 960 EVO NVMe

Beitrag von „Chris66“ vom 12. November 2017, 17:09

Also ich habe jetzt die config.plist von al6042 im Einsatz.
Auch hier bleibt das System an dieser Stelle hängen.

Mich wundert dieser Eintrag im Log:

```
Architecture couldn't be recognised! PMC_BOOT_0 = <ptr>, PMC_BOOT_42 = 0x00000012
```

Das sieht doch nach einem Fehler beim Zugriff auf die SSD aus, oder sehe ich das falsch?

Ich hatte zum Test vorher noch die NvidiaGraphicsFixup.kext wieder als KEXT eingebunden.
hatte aber auch nicht's gebracht.