

Erledigt

Bios oz 1479 Boot/Stick Problem

Beitrag von „Taprogge“ vom 16. November 2017, 07:11

Guten Morgen

habe leider ein Problem mit meinem oz. Leider lädt er kein bios Stick im Format von fat32.

Bin zurzeit auf Yosemite mit oz1479 unterwegs. Wollte updaten auf serria,oz gleich mit da ja oz 1479 nicht kompatibel ist mit serria. Leider erkennt mein bios, kein Stick im Format von fat 32. erstelle ich mir ein stick mit diskmarker x und Yosemite. erkennt mein bios diesen stick und ein booten davon ist auch möglich. Reset usw sind fruchtlos geblieben. das bios erkennt einfach kein stick mit meiner bios Rom. Habe kein q Flash. muss mit eflash.exe arbeiten.

Hardware ist
ga q77m2dh mit oz 1479 von hier aus dem Board.

Hd4000

256 ssd

bedanke mich im Voraus für die Hilfe.