

Erledigt

Coffee Lake i7 8700K - Videoschnittkiste für FCPX - oder doch auf SkyLake mit i9-7900X

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 17:33

[@DSM2](#)

Das mit dem Audio per HDMI/DisplayPort ohne die Anpassung der DSDT, Nutzung einer SSDT oder wilden config.plist-Klickereien würde ich an der Stelle mit einem "Disbelief" markieren.

Ich habe bisher einige DSDTs verschiedener Boards gesehen und in keiner war entweder das "Device (HDAU)" oder der "hda-gfx"-Eintrag in der jeweiligen "_DSM"-Methode enthalten, dass deine Aussage bestätigen würde.