

Erledigt

Bios oz 1479 Boot/Stick Problem

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 20:26

Ne... du brauchst tatsächlich einen uralten MSDOS Bootstick, auf dem die Autoexec.bat zusammen mit dem EfiFlashl.exe und dem neuen ROM rundümpelt...

Ich hasse diese alten Mist Dinger...

Hast du einen Windows-Rechner, mit dem du per [HP-Flash-Tool](#) einen bootbaren USB-Stick erstellen kannst?

Dann ist auch noch die Frage, ob die ESC-Tasten Nutzung auch tatsächlich den roten Bildschirm zum Deaktivieren des Ozmosis-Parts im aktuellen ROM zulässt?