

Erledigt

AppleALC kext patch request

Beitrag von „floris“ vom 19. November 2017, 13:57

Habe jetzt mal etwas getestet. Der von mir genannte ALC662-VoodooHD only line out. Alle anderen Eingänge arbeiten nicht ... line in/line in mic not working

Erst mal danke an MacPeet. Ich habe ALC671_v2 ausprobiert. Ohne Erfolg. Da wird nichts erkannt ... Habe ich was grundsätzlich falsch gemacht? Folgende Einstellungen in Clover:

Code

1. Acpi/Fixes/ FixHDA on
- 2.
- 3.
4. Boot/Arguments/ kext-dev-mode=1 on
- 5.
- 6.
7. Devices/Audio Inject 11, 12, 13 (getestet)
- 8.
- 9.
10. /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/AppleALC.kext
11. /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/Lilu.kext
- 12.
- 13.
14. /System/Library/Extensions keine VoodooHDA.kext, AppleHDADisabler.kext
- 15.
- 16.
17. Original AppleHDA.kext

Alles anzeigen

Oder aber wie schon MacPeet meinte ALC671 \neq ALC671. Habe dann unter Ubuntu 17.10 die sound devices ausgelesen und mit des anderen Fujitsu Boards verglichen (diff). Ergebnis: das ist nur was ähnliches ... (Als Audio-Laie Dolby 5.1 Support vs. ohne???)

Ich bräuchte dann doch noch weitere Hilfe ...

Meine ALC671 Config

<https://pastebin.com/0JVkDTJz>