

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „G.com“ vom 19. November 2017, 18:35**

## [Zitat von Applementalist](#)

Mir wurde noch geraten , das ich den Port (intern/USB) wo die Bluetooth Karte angeschlossen ist auf einen bestimmten Wert zu ändern damit auch der Sleep funktioniert.

Hast du das schonmal gemacht

Hallo,

in der SSDT-UID muss der HS Port über den das BT Interface läuft von extern auf intern umstellen. Der Wert muss von 0x03 auf 0xFF umgeschrieben werden.

Dann funktioniert der Sleep.