

Erledigt

Kein Firewire-Connect nach Sleep

Beitrag von „al6042“ vom 19. November 2017, 22:35

Dadurch, dass die FW-Karte aktuell im PCIEX8 sitzt, gehe ich sowieso davon aus, dass an der Nvidia nicht mehr als 8x ankommen.

Die ganzen NVMe-Patches aus Sierra habe ich entfernen können, da sie für High Sierra nicht mehr gebrauch werden... 😊