

Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren

Beitrag von „ralf.“ vom 21. November 2017, 16:21

Ich hab noch den XHCI-200-series-injector.kext auf Seite 1 eingefügt. Der könnte da helfen. Interessant wäre ob der Stick im Bios erkannt wird. Vielleicht hat [@kuckkuck](#) da noch einen Tipp.