

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „mhaeuser“ vom 22. November 2017, 00:52

Hat jemand die neusten Treiber (11/16) für Windows getestet? Sehe in NetSpot deutlich bessere Werte, kann mich aber mit keinem Netzwerk verbinden (die Karte wird beim Verbindungsversuch zurückgesetzt und der AutoConfig-Dienst wird neu gestartet). Bin auf Windows 10 Version 1709