

Erledigt

Nach BIOS Update bootet Sierra nicht

Beitrag von „noEE“ vom 23. November 2017, 16:46

Wenn du eine DSDT verwendest, ist es sehr wahrscheinlich das sie dein Systemstart stört. Insbesondere wenn man, wie ich vermute, einen so großen Versionsprung mit der BIOS Revision macht. Das hatte ich auch schon einige male.

Wenn dem so ist, versuche ohne zu booten. Dazu reicht es schon in Clover auf Optionen zu gehen dann ACPI patching oder so ähnlich, die Zeile markieren in der DSDT.aml steht, dreimal Enter und sie dann umbenennen. Wieder Enter und dann starten.