

Erledigt

Zuverlässiger Laptop für das Studium

Beitrag von „griven“ vom 23. November 2017, 22:29

Die T420(s) verwenden in den meisten Fällen eine config von @Tluck oder eine Abwandlung davon vielfach auch dessen DSDT und all diesen Konfigurationen ist eines gemein denn es wird jeweils auf die eine oder andere Weise die EDID des Displays injected entweder direkt über die DSDT oder eben über Clover und genau hier liegt im Zusammenspiel mit der HD3000 meiner Meinung nach auch die Crux. Vielfach kann die EDID nicht oder nicht richtig ermittelt werden was dann zu den Artefakten führt. Einmal die EDID korrekt Extrahiert und an macOS übergeben ist Ruhe im Karton und die HD3000 werkelt fein und fröhlich vor sich hin 😄