

Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren

Beitrag von „matt82“ vom 25. November 2017, 15:44

Jungzzz 😞 is mir ja schon fast peinlich mich hier so oft melden zu müssen, aber ich weiß jetzt grad nicht weiter.

Habe ein Update vollzogen, war ein Sicherheitsupdate. Die Folge, beim reboot nach dem Clover durchgelaufen ist bleibt der Monitor schwarz, bekommt nicht mal ein Signal. Gut dacht ich, stopp da war was...auf Seite 1 stand, bei einem Update Grafikkarte neu installieren.

habe dann mit Bootflag `nv_disable=1` gestartet, damit ist er hochgefahren. Dann die komplette Installation für die Grafikkarte von [@ralf](#). auf Seite 1 nochmal wiederholt. In `AppleGraphicsControl.kext` das Script in der `Info.plist` geändert, mit Kext Wizard repariert, den neuesten Webdriver installiert, kein Haken bei Inject Nvidia, unter SystemParameters NvidiaWeb den Haken gesetzt und unter Boot `nv_disable=1` deaktiviert.

Nur leider bleibt der Monitor schwarz und bekommt kein Signal...wenn ich wieder mit `nv_disable=1` starte, komme ich wieder ins System.

Was habe ich da übersehen??