

Erledigt

HP Elitebook 8460p und BroadCom BCM943224HMS und Sierra

Beitrag von „Souley“ vom 27. November 2017, 12:11

Hallo,

hänge mich mal hier hinten ran

zur Vorbereitung auf HS Clover aktualisiert

allerdings funktioniert jetzt mein WLAN mit der nicht mehr (bluetooth OK), es ist eine BCM943224,

im Anhang die config.plist sowie die kexte, bzw was bisher funktioniert haben;
(sieht etwas merkwürdig aus, da Bild aus Windows, wird ggf. nachher aktualisiert)

Habe bereits versucht nach der nach der Anleitung/Infos von hier vorzugehen, allerdings (bisher) ohne Erfolg