

Erledigt

X99 Workstation Server Vorbereitung

Beitrag von „boxxer643“ vom 27. November 2017, 18:34

Hier Bitteschön! Habe schon viel ausprobiert, leider egal wie es stoppt immer an der selben stelle!

Vielleicht hast du ja die Lösung für mich nicht Profi!
Grüß

Mittlerweile einmal diese X99 Clover Config probiert, da bleibt er bei kernel Task stehen!

Irgendwie verliere ich glaube ich alle USB ports während des Anfangen der Installation!

Keiner nen Tipp?