

Erledigt

## High Sierra auf dem Elitebook 8460p

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 29. November 2017, 10:14

Da ist noch Optimierungsarbeit zu leisten. 😊

> Weis nicht welche DSDT.aml du aktuell verwendest. Meine ist da eventuell nicht optimal und man sollte eine neue Erstellen. In meiner Anleitung findest du eine "HP8460P\_Ati.txt". Das sind alle Patches welche ich verwendet habe. Diese müsste man auf eine original DSDT.aml aus deinem Bios anwenden. Eventuell leicht modifiziert. Entweder du machst das selber oder du lädst hier deine original DSDT.aml hoch und ich mache dir das. Geht aber bei mir erst am Donnerstag Abend.

> Es schadet nichts wenn du dir für deinen Prozessor eine SSDT.aml erzeugst. Anleitung hier.

[https://www.hackintosh-forum.d...p/FAQ/189-SSDT-Speedstep/](https://www.hackintosh-forum.de...p/FAQ/189-SSDT-Speedstep/)

> Des weitern ist sicher auch die config.plist im Clover Ordner noch nicht optimal für den Laptop. Auch hier kann man noch optimieren.

Bluetooth hängt an USB. Mit einer optimierten DSDT.aml sollte das Modul dann erkannt werden.