

Erledigt

Intel P530 / HD530 in Poweredge T30 werden nicht erkannt.

Beitrag von „psch96“ vom 29. November 2017, 14:57

[Zitat von Harper Lewis](#)

Kextbeast? Dann liegen die Kexts vermutlich alle in S/L/E.

Die ig-platform-id war jetzt ein Schuss ins Blaue, hätte aber normalerweise funktionieren sollen. Dass du vermutlich Unibeast und Multibeast benutzt hast, macht die Sache nicht einfacher.

Was wäre deiner Meinung nach die beste Sache. Neu aufsetzen und dann wie die Kexts installieren?

Bin leider ein Anfänger und hatte beim T20 keinerlei Probleme dieser Art.