

Erledigt

PowerMac G5 Umbau ATX

Beitrag von „Arstidir“ vom 30. November 2017, 10:09

[@griven](#)

Das ist noch nicht entschieden. Aber wahrscheinlich kommt das Topshelf nicht mehr rein. Für die Anschlüsse hinten soll schon noch eine Lösung her. Das hat aber keine Eile.

Ist das wirklich so zu empfehlen ein Netzteil umzubauen? Kann da nicht eine Menge schief gehen? 😊



Die gleiche Methode wie bei meinen Mac Pro Umbau anwenden

USB-Port rausreißen und einen anderen dranhaken. Beim

G5 nur einen.

[@Lokus](#)

Die LED funktioniert zwar, haben sie aber ausgesteckt, da sie die ganze Zeit leuchtet. Das Problem hatte ich auch bei meinem Mac Pro.