

Erledigt

GTX 1050 TI mit High Sierra 17B48 mag nicht!

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 30. November 2017, 17:24

Kommst du mit `nv_disable=1` rein ? (Bin mir nicht mehr sicher ob das der richtige Befehl war)

ansonsten die Buildnummer vom Webdriver anpassen