

Erledigt

Kein Audio nach Sleep Alc1150 Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 30. November 2017, 20:52

Ich empfehle da auch gerne mal die Nutzung eines Kopfhörers am vorderen Ausgang.

Kurz reinstecken, schauen ob er unter Systemeinstellungen->Ton->Ausgabe angezeigt wird, dann wieder raus ziehen und den Ton testen...

manchmal reicht das auch schon um die Geräuschkulisse nach dem Sleep wieder auf Vordermann zu bekommen.