

Erledigt

Optimaler Luftstrom gesucht

Beitrag von „Echolot_“ vom 6. Dezember 2017, 13:59

Persönlich habe ich festgestellt, dass das Netzteil besser gekühlt wird wenn es mit Lüfter nach oben montiert wird, da einfach zu viel Luftwiderstand herrscht. Dies hängt aber natürlich vom Netzteillüfter ab.

Ein oder zwei Lüfter in der Front wäre durchaus zu empfehlen um die Komponenten mit Frischluft zu versorgen.

Ein Lüfter in der linken oberen Ecke wird meiner Meinung nach wenig bis gar nichts ändern, da ja der CPU Lüfter die heisse Luft sowieso in diese Richtung drückt. Selbst wenn sich jetzt warme Luft anstauen würde hast du ja 2 Lüfter oben montiert die diese steigende warme Luft schnell nach draussen befördern werden.