

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 10. Dezember 2017, 10:01**

Da ich für USB eine gepatchte DSDT.aml verwende funktioniert USB bei mir nur mit bestimmten SMBIOS Versionen.

[@Heroic73](#),

bei mir ist das MacBookPro10,2 und MacBookAir5,2. Teste daher bei dir mal MacBookPro10,2.