

Erledigt

Anleitung: El Capitan / Yosemite / Sierra / High Sierra auf Lenovo T420

Beitrag von „Raoul Duke“ vom 10. Dezember 2017, 10:35

Ja, gibt es. Warum schreibst du nicht wie du GENAU installiert hast und was GENAU das Problem mit der Lüftersteuerung ist? Drehzahl zu hoch bzw geht nicht unter 1800 rpm?