

**Erledigt**

## **AMD RX 580 oder Vega 56/64 unter High Sierra**

**Beitrag von „Brumbaer“ vom 11. Dezember 2017, 19:24**

Der Tacho ist Symptom nicht Ursache.

Das sind die Spulen der Spannungsversorgung auf der Graphikkarte. Je mehr Leistung das Netzteil abgeben muss, desto Krach.

Der Effekt ist je nach Karte, Design und Komponenten stärker oder schwächer.

Kann man leider nicht einklagen.