

Erledigt

Probleme mit Sleep unter 10.12.6

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 15. Dezember 2017, 12:14

Moin,

das erste Problem scheint ein Problem der Z170er-Boards von Gigabyte zu sein, das bei meinem Z170-HD3P [ebenfalls auftritt](#). Leider habe ich dafür noch keine Lösung gefunden. Welche BIOS-Version nutzt du?

Die weiteren Probleme kommen mir allerdings nicht bekannt vor.