

Erledigt

Mein PowermacG5 Mod - mit kleinen Extras

Beitrag von „DerZipfel“ vom 18. Dezember 2017, 13:27

[@Lokus](#)

Freut mich das des bei dir auch geklappt hat, vielleicht weil du auch ein Gigabyte Board hast



Apropos Mainboard:

Kannst du mal schauen ob bei deinem Gigabyte Board unter macOS oder Windows die Lüftersteuerung nach einem Aufwachen aus dem Sleep korrekt arbeitet ? Bei mir drehen nach dem Aufwachen die Lüfter immer mit voller Umdrehung, da hilft dann nur ein Reboot. Unter macOS ist es vielleicht eine Einstellung, aber selbst Windows spackt da rum. Ich bin mit dem Gigabyte Support schon in der x-ten Supportrunde, aber alle Tips und Lösungen von ihnen haben nichts gebracht. Sie meine ich solle auf neue Treiber warten. Das das aber auch mit Linux und Co. rumspackt blenden sie immer aus. Ich tippe mal auf einen Fehler im BIOS.