

Erledigt

kein Sound mit alc1150

Beitrag von „aalbani“ vom 21. Dezember 2017, 13:27

ich habe nun High Sierra installiert und benutze alc1150.

Leider sind in der Systemsteuerung keine Soundgeräte aufgeführt, so das kein Sound zu hören ist.

Was kann ich tun?