

Erledigt

(SOLVED) Reboots waerend des sleep Modus und auch manchmal wenn mann die Machine aus den Schlaf weckt.

Beitrag von „henties“ vom 24. Dezember 2017, 11:35

Hallo Kuckuck

Bin Gestern ueber etwas gestolpert bezueglich der Pcie slots und "bandwidth sharing" derselben dieses Mobos. Habe im, Augnblick ein Test laufen, mit der BT Karte entfernt sowie auch ohne gepatchte DSDT. Den Test moechte ich so 3 Tage laufen lassen, in der Hoffnung das ich danach etws mehr ueber die verhaltensweise der Pcie Slots erfahren werde.

Es hat den Anschein das ich durch umstecken/entfernen meiner Pcie Erweiterungskarten, vielleicht das reboot Problem loesen kann. Muss aber erst genau wissen ob meine derzeitige Konfiguration Stabiell ist und 3 bis 4 Tage ohne rebooten aushaelt.

Beide BT Karten, identisch, die ich besitze gehen Einwandfrei in meiner Skylake Maschine - ohne gepatchte DSDT. also nur mit renames und SSDT's

Melde mich af jeden Fall wieder wenn der ueberwachungstest abgeschlossen ist.

Bis Bald und Frohe Weihnachten, bei uns ist es Hochsommer mit 40 Grad im Schatten, wenn mann da nicht vorsichtig ist schmilzt mann weg ohne das mann es merkt 😊

Gruesse