

Erledigt

Mainboard Empfehlungen für 10.13

Beitrag von „Nio82“ vom 28. Dezember 2017, 23:30

[@Applementalist](#)

Da gibts keine Wirklich High Sierra spezifische Empfehlung, es hat sich ja von ElCap zu Sierra zu High Sierra nicht so viel gehtahn das HS spezielle Hardware bedarf. Es kommt viel mehr drauf an das die Hardware generell kompatibel zu MacOS ist.

Auf deinem aktuellem System läuft HS ebenso gut wie auf einem vergleichbaren Haswell, Skylake oder Coffee Lake System.

Das Problem welches du vielleicht mit deinem aktuellen MoBo hast ist, dass es einen Non-Intel USB Chipsatz hat der dann schwerer & selten auch garnicht mit MacOS zum läufen zu bringen ist. Aber das ist dann unter allen aktuelleren MacOS Versionen so.