

**Erledigt**

## **{Gelöst} Gigabyte GA-Z77X UD5H - Upgrade von Yosemite auf El Capitan**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Dezember 2017, 19:24**

Du kannst neben der (bootfähigen) config.plist mehrere Dateien ablegen und testen, also z.B. config.maikrotex.plist config.MacPro5,1.plist config.iMac14,2.plist ... usw. das hat den Vorteil das man bei einer Kernel Panic immer noch booten kann und trotzdem seine Versuche am laufenden OS X betreiben kann.

Wenn also eine config.xyz.plist nicht funktioniert dann kannst du sie entweder löschen oder so lange weiter editieren bis es passt, damit sammelt man eine menge Erfahrungen im Bereich SMBIOS, ACPI, Graphics und allen anderen Möglichkeiten mit dem Clover Configurator.

Alles nur eine Frage der Neugier oder Bereitschaft zum Experiment.