

**Erledigt**

## **{Gelöst} Gigabyte GA-Z77X UD5H - Upgrade von Yosemite auf El Capitan**

**Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 23:37**

ok teste ich gleich mal aber das die Test.plist noch nicht geht wundert mich doch. Mocca hatte ja alles angepasst? woran kann das noch liegen?

Habe jetzt nur reset hda und ne 2 bei Audio eingegeben und Kernel mit der backup. Plist bekommen.

Ma ne blöde Frage...Hab eben im Bios nochmal alles nachgesehen und festgestellt das audio Controller auf disable gestanden war. kann das sein das er deshalb eine kernel Panik auslöst? Habe es aktiviert und bootet auf heiterem Himmel mit der normalen config.plist Das kann doch nicht sein oder?

Nochmal ein Update... Nach dem er vorhin normal gebootet hat kommt jetzt nicht mehr wie sonst clover Bootloader wo ich ne Auswahl der Festplatten in einem silbernen Design hatte und danach ins weihnachtsdesign kam und von da hatter gebootet. Jetzt komme ich gleich ins Weihnachts bootmenü und der Ladebalken läuft durch bis ans Ende und da bleibt er. Vorher kam nach der Hälfte ein kleinerer Balken und das System war da... Ich kapiere es net. Hab jetzt mal mit - v gebootet und folgenden screen bekommen.

So 5.29 Uhr hab den Stick einfach nochmal mit rein und er bootet als wäre nix gewesen. Alles sehr komisch geht auch ohne Stick.

Schreib aber nach jedem Start oben rechts please read this config. Plist not found. Ist das normal? Und Audio hab ich alle Zahlen durch ohne Erfolg. Findet nur meine verstärker und airplay. Erstmal gut nacht und vielleicht kommt einer hinter meine komischen Sachen von heut nacht.

OK. Nach kextutility ist die Meldung mit der fehlenden config. Plist weg. Hmmm....