

Erledigt

Asus A55V installation 10.12.3

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 2. Januar 2018, 00:17

- Kartenleser: wahrscheinlich funktioniert der Treiber von Sinetek bei dir: <http://www.insanelymac.com/forum/c-card-readers/?p=2376387> . Dein Device 0x528910EC ist dort auf jeden Fall aufgeführt und angeblich soll diese Version unter Sierra funktionieren. Hab auf die Schnelle nur von Problemen unter High Sierra gelesen.
- Wifi: die Kext Patches benötigst du eigentlich nicht mehr. Lilu.kext und AirportFixup.kext sollten ausreichen. Wenn es trotzdem nicht funktionieren sollte wird eventuell nochmal eine frische DSDT benötigt.