## Oz High Sierra Z97x-UD5H

## Beitrag von "Dreg" vom 3. Januar 2018, 15:07

Das ROM ist vom Forum hier unter meinem Board. Der Reset des NVRAMs zeigt rot/gelb/grün, dann Ozmosis Zeichen und links unten 3 Zeilen. Dann startet das bios und meine Bios-Einstellungen sind resetet.

Wenn ich eine veränderte defaults in die EFI lege und resete, werden die geänderten Werte nicht übernommen.

Auffällig ist das in meiner EFI nach der Formatierung und Installation(10.11.5) gar kein Oz Ordner vorhanden ist. Ich muss ihn dann selbst anlegen.

Ich denke hier liegt der Fehler.

Habe z.Z. Clover drauf,um zu testen ob es überhaupt geht.

Da ist alles i.O.

Oz ist mir aber wesentlich lieber