

Erledigt

Kein HDMI Sound HD 630

Beitrag von „al6042“ vom 3. Januar 2018, 20:14

Hi,

Wie hast du ACPI und DSDT bearbeitet und wo ist das Ergebnis davon?

Deine Config.plist ist ganz schön zerrupft, da fehlen die wichtigsten Hinweise im SMBIOS und der iMac14,2 ist mE eher ungeeignet... wie kannst du ohne FirmwareFeatures und FirmwareFeaturesMask ein High Sierra auf der Möhre laufen lassen?

Hast du zufällig auch Kexte in deiner versteckten EFI-Partition am Start?

Wenn ja, welche?