

Erledigt

## Oz High Sierra Z97x-UD5H

Beitrag von „crazycreator“ vom 5. Januar 2018, 16:52

[Zitat von Dreg](#)

... das High Sierra ROM aus dem DL-Bereich und das wo die APFS.efi eingebaut wurde, funktionieren gar nicht bei mir.

Sollte in einem High Sierra ROM, APFS.efi nicht von Haus aus drinnen sein? Ich frag' weil ich noch keins von hier aus der DB verwendet habe.

[Zitat von Dreg](#)

Oz 1969m F9 aus dem DL Bereich = Windows bootet normal mit Boot device Reihenfolge die im Bios gesetzt wurde

Und was macht macOS?

[Zitat von Dreg](#)

Oz High Sierra F10 = **kein** automatischer Boot, weder Windows noch Mac (über F12-> Device auswählen klappt)

Wo hast du das her?