

Erledigt

GA-Z170X-UD5 TH high Sierra mit TB läuft leider nicht ;((

Beitrag von „Buntherhund“ vom 6. Januar 2018, 15:18

Läuft Thunderbolt grundsätzlich nicht, oder nur die Festplatten nicht?

Wenn ersteres, dann installier mal Windows auf einer freien Platte (die Testversion reicht) und installiere den Thunderbolt Treiber unter Windows. Dieser aktiviert dann Thunderbolt dauerhaft im Bios und somit kann dann auch mac OS den Thunderbolt Port erkennen.