

Erledigt

Oz High Sierra Z97x-UD5H

Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. Januar 2018, 15:27

[Zitat von Dreg](#)

Power Nap:
support.apple.com/en-us/HT204032
wird dann siehe Anhang angezeigt.

Ja, aber was ist das Problem? Wird das Setting nicht angezeigt? Wie siehts dann aus?
Erstell eine Speedstep SSDT und defaults.plist beide Guides dafür sind in der [Einstiegs Wiki](#).

[Zitat von Dreg](#)

kernel: (IOTimeSyncFamily) Did not find a usable MAC Address for Entity ID.

Auch hier, erstell erstmal eine Defaults.

[Zitat von Dreg](#)

Die anderen Bugs siehe Bilder

Die ACPI Warnings kann man getrost ignorieren. Gibt es auch ACPI Errors?

Für USB solltest du schauen, dass das Port Limit nicht überschritten wird: [Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)