

**Erledigt**

## **Nach Clover Update ACPI Error(erledigt) BCM4352 geht nicht mehr.**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 7. Januar 2018, 22:00**

Deaktiviere mal die beiden Kernel and Kext Patches namens AirPortBrcm4360 ...



und füge dafür die drei angefügten Kexte in Other ein. Vielleicht geht es damit.

Sonst würde ich bei Clover eher die vorletzte stabilere Version installieren und nicht immer die aller aktuellste.