

Erledigt

Installation Ryzen + AMD Radeon RX580

Beitrag von „superbrain“ vom 8. Januar 2018, 14:06

Melde mich nochmal, also mein System läuft soweit ganz gut, bisher konnte ich nur feststellen das Wlan und Bluetooth vom Mainboard direkt nicht läuft.

Der Wlan Bluetooth Chip müsste ein Intel Dualband-Wireless-AC 3168 sein, ich bräuchte davon eigentlich nur Bluetooth, finde aber immer nur das das mit Wlan nicht geht, hat einer noch einen Vorschlag?

Gruß