

Erledigt 960 EVO NVMe M.2 SSD

Beitrag von „aalbani“ vom 8. Januar 2018, 22:42

Ich habe den Trim rausgenommen, aber keine Änderung.

Ich hab jetzt wieder HS installiert und da besteht das selbe Problem.

In der Systeminfo steht die Link-Breite bei X1 müsste die nicht bei X4 stehen?