

**Erledigt**

## **Fujitsu Esprimo Q9000**

**Beitrag von „Ka209“ vom 9. Januar 2018, 17:12**

Du bist deiner Zeit voraus Mac mini 6.1 ist das falsche Smbios  
ich benutze das Mac Mini 5.1 Smbios habe jedoch das Q900 (i5 2520M) was eine andere CPU  
hat.

Dieses Smbios kannst du auch mal probieren jedoch glaube ich da auch nicht das dieses klappen  
tut kannst du jedoch probieren, würde bei deiner CPU eher zu iMac 11.2 tendieren  
da deine CPU 2010 erschienen ist und der Mac Mini nie mit einer ähnlichen ausgeliefert wurde  
jedoch der iMac eine ähnliche hatte.