

Erledigt

Asus Z87-Plus, kein Ton und Firewireproblem

Beitrag von „derHackfan“ vom 10. Januar 2018, 11:07

Versuche es mal mit der config.plist aus dem Anhang.

- ACPI FixHDA
- Devices Audio Inject durch Layout ID 1
- Kext Injection = Yes
- SMBIOS Refresh
- etc.

Zusätzlich bitte eine aktuelle AppleALC.kext + Lilu.kext Combo in der ESP unter EFI/Clover/Kexts/Other ablegen und einen Neustart machen.