

Erledigt

Dell 7773 - Nvidia Problem - Service only ran for 0 seconds...

Beitrag von „al6042“ vom 10. Januar 2018, 20:59

Versuche es bitte mal damit...

Ist der aktuellste Clover, neuere und mehr Kexte (gerade wegen der Intel HD620) und etwas andere .efi-Dateien.

Zusätzlich habe ich noch die config.plist etwas erweitert.

Am Besten benennst du den eigentlichen EFI-Ordner nach "EFI-alt" um, bevor du diesen hier nutzt...