

Erledigt

MACH Reboot - High Sierra 10.13.2 bootet nicht mehr (nach Multibeast)

Beitrag von „al6042“ vom 14. Januar 2018, 16:46

Ok...

Dann prüfe doch schon mal, ob du per Linux auch Änderungsrechte auf dem OSX-System hast, denn schon der Blick in LE.txt ließ mich gerade erschauern..

Unter /Library/Extensions müssen folgende Kexte entfernt werden:

ACPI Sensors.kext
AHCI_Intel_Generic_SATA.kext
AppleIGB.kext
AppleIntelE1000e.kext
CPUSensors.kext
FakePCIID.kext
FakePCIID_XHCIMux.kext
FakeSMC.kext
FakeSMC_ACPI Sensors.kext
FakeSMC_CPUSensors.kext
FakeSMC_GPUSensors.kext
FakeSMC_LPCSensors.kext
GPUSensors.kext
IntelGraphicsFixup.kext
LPCSensors.kext
Lilu.kext
NullCPUPowerManagement.kext
RealtekRTL8111.kext
USBInjectAll.kext
VoodooTSCSync.kext
realtekALC.kext

Unter /System/Library/Extensions müssen folgende Kexte entfernt werden:

AppleHDA.kext.bak
CodecCommander.kext
CodecCommander.kext.bak
HDAEnabler1.kext
HDAEnabler1.kext.bak

Lilu.kext
Shiki.kext